## EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS - ACOMPANHAMENTO MENSAL - SETEMBRO 2025

| TH | Km | | Pavimento | | Sinalização / EPS | | OAEs | | Drenagem / OAC | | Terraplenos | | Roçada | | Poda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inicial | Final | Conclusão Prevista | Status | Conclusão Prevista | Status | Conclusão Prevista | Status | Conclusão Prevista | Status | Conclusão Prevista | Status | Conclusão Prevista | Status | Conclusão Prevista | Status |
| TH 41 | 153,10 | 162,09 | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído |
| TH 42 | 162,09 | 201,09 | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído |
| TH 43 | 201,09 | 214,03 | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído |
| TH 44 | 214,03 | 226,28 | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído |
| TH 45 | 226,28 | 228,98 | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído |
| TH 46 | 228,98 | 250,91 | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído |
| TH 47 | 250,91 | 252,60 | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído |
| TH 48 | 252,60 | 258,10 | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído | jul/25 | Concluído |
| TH 49 | 258,10 | 258,65 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 50 | 258,65 | 267,76 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 51 | 267,76 | 273,76 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 52 | 273,76 | 285,08 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 53 | 285,08 | 314,20 | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído | ago/25 | Concluído |
| TH 54 | 314,20 | 327,16 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 55 | 327,16 | 327,57 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 56 | 327,57 | 331,17 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 57 | 331,17 | 340,36 | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído |
| TH 58 | 340,36 | 347,96 | mai/25 | Concluído | abr/25 | Concluído | abr/25 | Concluído | abr/25 | Concluído | abr/25 | Concluído | abr/25 | Concluído | abr/25 | Concluído |
| TH 59 | 347,96 | 348,26 | mai/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 60 | 348,26 | 356,01 | mai/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 61 | 356,01 | 356,98 | abr/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído |
| TH 62 | 356,98 | 377,92 | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído | mai/25 | Concluído |
| TH 63 | 377,92 | 385,40 | mai/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 64 | 385,40 | 387,78 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 65 | 387,78 | 394,18 | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |
| TH 66 | 394,18 | 422,65 | abr/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído | jun/25 | Concluído |

**EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS - ACOMPANHAMENTO MENSAL - SETEMBRO 2025**

| Item | Descrição | Conclusão Prevista | Status |
|---|---|---|---|
| **1.** | **BSO 5 - Km 347,85 - João Monlevade** | | |
| 1.1 | Limpeza e Terraplenagem | abr/25 | Concluído |
| 1.2 | Drenagem e Pavimentação | mai/25 | Concluído |
| 1.3 | Edificações | jun/25 | Concluído |
| 1.4 | Obras Complementares | jun/25 | Concluído |
| **2.** | **BSO 6 - Km 379,90 - São Gonçalo do Rio Abaixo** | | |
| 2.1 | Limpeza e Terraplenagem | abr/25 | Concluído |
| 2.2 | Drenagem e Pavimentação | mai/25 | Concluído |
| 2.3 | Edificações | jun/25 | Concluído |
| 2.4 | Obras Complementares | jun/25 | Concluído |
| **3.** | **BSO 7 - Km 430,55 - Sabará** | | |
| 3.1 | Infraestrutura e Edificação Provisória | jun/25 | Concluído |
| **4.** | **BSO 1 - Km 164,50 - Gov. Valadares** | | |
| 4.1 | Limpeza e Terraplenagem | mai/25 | Concluído |
| 4.2 | Drenagem e Pavimentação | jun/25 | Concluído |
| 4.3 | Edificações | jul/25 | Concluído |
| 4.4 | Obras Complementares | jul/25 | Concluído |
| **5.** | **BSO 4 - 296,45 - Antônio Dias** | | |
| **5.1** | Limpeza e Terraplenagem | mai/25 | Concluído |
| 5.2 | Drenagem e Pavimentação | jun/25 | Concluído |
| 5.3 | Edificações | jul/25 | Concluído |
| 5.4 | Obras Complementares | jul/25 | Concluído |
| **6.** | **BSO 3 - Km 242,00 - Santana do Paraíso** | | |
| 6.1 | Limpeza e Terraplenagem | mai/25 | Concluído |
| 6.2 | Drenagem e Pavimentação | jun/25 | Concluído |
| 6.3 | Edificações | jul/25 | Concluído |
| 6.4 | Obras Complementares | jul/25 | Concluído |
| **7.** | **BSO 2 - Km 206,85 - Naque** | | |
| 7.1 | Limpeza e Terraplenagem | mai/25 | Concluído |
| 7.2 | Drenagem e Pavimentação | jun/25 | Concluído |
| 7.3 | Edificações | jul/25 | Concluído |
| 7.4 | Obras Complementares | jul/25 | Concluído |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 42-162,09 a 201,09




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 191 |
| Descrição: | Execução de Micro Revestimento | |
| | Data: | 08/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 191 |
| Descrição: | Execução de Micro Revestimento | |
| | Data: | 08/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 176 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 15/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 176 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 15/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 176 |
| Descrição: | Free flow P05 | |
| | Data: | 19/09/2025 |





| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 176 |
| Descrição: | Free flow P05 | |
| | Data: | 19/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 46 228,98 a 250,91




| | | |
|---|---|---|
| Foto 91 | Local: | Km 229 |
| Descrição: | Execução de pintura de vias | |
| | Data: | 03/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 92 | Local: | Km 229 |
| Descrição: | Execução de pintura de vias | |
| | Data: | 03/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 93 | Local: | Km 229 |
| Descrição: | Execução de canaletas | |
| | Data: | 10/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 94 | Local: | Km 229 |
| Descrição: | Execução de canaletas | |
| | Data: | 10/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 95 | Local: | Km 242 - BSO 03 |
| Descrição: | Plantio de Grama | |
| | Data: | 11/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 96 | Local: | Km 242 - BSO 03 |
| Descrição: | Descida Dagua | |
| | Data: | 11/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 46 228,98 a 250,91




| | | |
|---|---|---|
| Foto 97 | Local: | Km 227 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 18/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 98 | Local: | Km 227 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 18/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 99 | Local: | Km 227 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 19/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 51 267,76 A 273,76




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 266 |
| Descrição: | Execução de Micro Revestimento | |
| | Data: | 05/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 266 |
| Descrição: | Execução de Micro Revestimento | |
| | Data: | 05/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 266 |
| Descrição: | Execução de Micro Revestimento | |
| | Data: | 05/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 266 |
| Descrição: | Execução de Micro Revestimento | |
| | Data: | 05/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 268 |
| Descrição: | Pintura de vias | |
| | Data: | 05/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 268 |
| Descrição: | Pintura de vias | |
| | Data: | 05/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 51 267,76 A 273,76




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 268 |
| Descrição: | Pintura de vias | |
| | Data: | 05/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20



| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 304 |
| Descrição: | Pintura e sinalização horizontal | |
| | Data: | 22/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 302 |
| Descrição: | Execução de Sarjeta | |
| | Data: | 05/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 302 |
| Descrição: | Execução de Sarjeta | |
| | Data: | 05/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 291 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 07/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 294 |
| Descrição: | Execução de selagem de trincas | |
| | Data: | 09/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 294 |
| Descrição: | Execução de selagem de trincas | |
| | Data: | 09/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 280 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 11/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 280 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 11/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 54 314,20 a 327,16




| Foto 01 | Local: | Km 317 |
|---|---|---|
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 10/09/2025 |




| Foto 02 | Local: | Km 317 |
|---|---|---|
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 10/09/2025 |



| Foto 03 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 25/09/2025 |



| Foto 04 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 25/09/2025 |



| Foto 05 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 25/09/2025 |



| Foto 06 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 25/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 54 314,20 a 327,16



| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 320 |
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 25/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 320 |
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 24/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 09 | Local: | Km 320 |
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 24/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 10 | Local: | Km 320 |
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 26/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 11 | Local: | Km 320 |
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 26/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 12 | Local: | Km 320 |
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 26/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 54 314,20 a 327,16



| Foto 13 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 26/09/2025 |



| Foto 14 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 29/09/2025 |



| Foto 15 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 30/09/2025 |



| Foto 16 | Local: | Km 320 |
|---|---|---|
| Descrição: | Restauração e reforço dos consoles | |
| | Data: | 24/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 55 327,16 A 327,57




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | KM 321 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | KM 321 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | KM 321 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 02/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 63 377,92 a 384,41




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 282 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 09/04/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 281 |
| Descrição: | Instalação de defensas metálicas | |
| | Data: | 09/04/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 64 384,41 A 387,78




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 385 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/11/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 385 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/11/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 385 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/11/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 385 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/11/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 385 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/11/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 385 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/11/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 65 387,78 A 394,18



| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/10/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/10/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/10/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/10/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/10/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 392 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/10/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 407 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/05/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 407 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/05/2025 |





| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 407 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/05/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 407 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 09/05/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 22/09/2025 |





| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 22/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65



| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 22/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 22/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 09 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 22/09/2025 |



| | | |
|---|---|---|
| Foto 10 | Local: | Km 396 |
| Descrição: | Manutenção de Junta de dilatação | |
| | Data: | 22/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 42-162,09 a 201,09




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 156 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 156 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 156 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 156 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 168 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 168 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 42-162,09 a 201,09




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 168 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 168 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 43 201,09 a 214,03




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 204 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 204 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 204 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 204 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 207 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 207 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 24/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 43 201,09 a 214,03




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 207 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 207 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 24/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 50 258,65 A 267,76




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 261 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 261 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 261 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 261 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 50 258,65 A 267,76




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 258 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 52 273,76 a 285,08




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 279 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 279 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 279 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 279 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 273 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 273 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 52 273,76 a 285,08




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 273 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 273 |
| Descrição: | Limpeza de Drenagem | |
| | Data: | 24/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 156 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 303 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 303 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 303 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 284 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 13/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 284 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 13/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 53 285,08 a 314,20




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 284 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 13/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 284 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 13/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 54 314,20 a 327,16




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 321 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 321 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 321 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 321 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 20/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 56 327,57 a 331,17




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 323 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 323 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 323 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 323 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 02/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 59 347,96 A 348,26




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 19/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 19/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 19/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 343 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 19/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 62 356,98 a 377,92




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 368 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 368 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 367 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 368 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 01/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65




| | | |
|---|---|---|
| Foto 01 | Local: | Km 408 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 02 | Local: | Km 408 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 03 | Local: | Km 408 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 04 | Local: | Km 408 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 05 | Local: | Km 417 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 06 | Local: | Km 417 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

## Relatório Fotográfico - TH 66 394,18 a 422,65




| | | |
|---|---|---|
| Foto 07 | Local: | Km 417 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |




| | | |
|---|---|---|
| Foto 08 | Local: | Km 417 |
| Descrição: | Roçada | |
| | Data: | 30/09/2025 |