RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA: NOVA 381

RODOVIA: BR-381/MG.

TRECHO: 450+400 EM BELO HORIZONTE, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-262/MG (ACESSO A SABARÁ), ATÉ O KM 146+900, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-116/MG, EM GOVERNADOR VALADARES

EXTENSÃO: 303,500 KM

REFERÊNCIA: MAIO2026

MAIO DE 2026

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1

MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO 3
2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO 4
3. PRINCIPAIS OBRAS 7
4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 8
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS 19
6. TERMO DE ENCERRAMENTO 46

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO

- ✓ **Concessionária:** Nova 381
- ✓ **Edital de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Contrato de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Rodovia:** BR-381
- ✓ **Trecho:** Início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com BR-262/MG (p/Sabará) Até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG)
- ✓ **Extensão:** 303,500 Km
- ✓ **Assinatura do Contrato:** 23/01/2025
- ✓ **Início da Concessão:** 06/02/2025
- ✓ **Tempo de Assunção:** 30 anos

2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO

A Nova 381 é responsável pela operação de 303,5 quilômetros da BR-381, que se estende do km 450+400, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG (acesso a Sabará), até o km 146+900, no entroncamento com a BR-116/MG, em Governador Valadares.

Conforme estabelecido no contrato de concessão, as obras de duplicação e melhorias no trecho inicial da rodovia (km 450+400) até o km 421+900, em Caeté, continuarão sob a responsabilidade do DNIT. Esse segmento de aproximadamente 28,5 quilômetros será incorporado à gestão da Nova 381 a partir do oitavo ano de concessão, quando a concessionária assumirá também a recuperação e manutenção desse trecho.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) estabelece todas as condições para a execução do contrato de concessão, definindo os serviços e obras a serem realizados pela Concessionária ao longo do período contratual. O documento também fixa as diretrizes técnicas, normas aplicáveis, parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser rigorosamente observados em todas as etapas de implantação e operação da rodovia.

O Contrato de Concessão foi assinado em janeiro de 2025, com o início da operação em 06 de agosto de 2025 e a cobrança do pedágio entre os trechos denominados P1-P2 do Km 421+900 ao Km 345+270 no dia 27 de setembro de 2025. Entre as obrigações iniciais da Concessionária, destaca-se a fase de Trabalhos Iniciais, que compreende o conjunto de obras e intervenções destinadas a restabelecer e garantir as condições mínimas de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários no trecho concedido.

O trecho sob concessão está integralmente localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme representado na Figura 1.



Figura 1: Localização do trecho concedido em MG.

A Concessão conta com 7 bases operacionais e 5 pedágios eletrônicos (free flow) ao longo do trecho concedido. Na figura 2 ilustra todas unidades operacionais, frota e localização.



Figura 2: Localização das unidades e frota operacionais

3. PRINCIPAIS OBRAS

Os Trabalhos Iniciais correspondem ao conjunto de serviços executados pela concessionária logo após o início da concessão, com o objetivo de garantir condições adequadas de trafegabilidade, conforto e segurança aos usuários da rodovia, conforme os parâmetros de desempenho definidos no PER.

Essas atividades abrangem o cadastro e caracterização do trecho concedido, contemplando disciplinas como pavimento, sinalização, drenagem, obras de arte correntes e especiais, terraplenos, contenções, canteiros centrais, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais e sistemas elétricos.

Nos serviços de pavimento, prevê, fresagem, recomposição e reparos localizados, buscando restabelecer os níveis mínimos de serventia ao usuário.

Na sinalização e elementos de proteção e segurança viária, realizam-se a substituição e revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea, além da recuperação de defensas metálicas, barreiras new Jersey, tela antiofuscante e tela antisuicídio.

Os sistemas de drenagem e obras de arte correntes passam por limpeza e recuperação para assegurar o escoamento adequado e a integridade do corpo estradal, bem como manter a segurança estrutural.

Os canteiros centrais e faixas de domínio recebem serviços de conservação e manutenção, priorizados conforme as condições identificadas em campo.

Por fim, nas edificações e instalações operacionais, foram implantadas 7 Bases de Serviço Operacional (BSOs), execução de terraplenagem, fundação, superestrutura, cobertura, pintura, identidade visual e implantação de medidas necessárias para o suporte das atividades operacionais.

De forma geral, os Trabalhos Iniciais têm caráter emergencial e preparatório, garantindo que a rodovia atinja padrões mínimos de desempenho e segurança até a execução das intervenções definitivas previstas no contrato de concessão.

4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

No mês de maio/2026, as principais obras e serviços executados ao longo da BR-381/MG abrangeram: recuperação e manutenção de pavimento, obras de drenagem, sinalização viária, rocada e capina, limpeza de pista e faixa de domínio, poda e supressão vegetal, contenção e estabilização de taludes, obras de arte especiais (OAE) e ponto de parada e descanso (PPD).

❖ Pavimento

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
10/05/2026 a 23/05/2026	PAVIMENTO RÍGIDO (DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PLACAS)	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	415+000	383+000		X	X	X	X						
10/05/2026 a 30/05/2026	PAVIMENTO FLEXIVEL (FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Santana do Paraíso	244+000	254+000		X				X					
10/05/2026 a 23/05/2026	PAVIMENTO FLEXIVEL (PEQUENOS REPAROS DE CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Santana do Paraíso	244+000	254+000			X	X	X						
17/05/2026 a 23/05/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Barão de Cocais	385+000	383+000		X	X	X	X						
17/05/2026 a 23/05/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	395+000	385+000		X	X	X	X						
17/05/2026 a 23/05/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Nova União	405+000	395+000		X	X	X	X						
24/05/2026 a 30/05/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	392+650	383+000		X	X	X	X	X					
24/05/2026 a 30/05/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Nova União	402+650	392+650		X	X	X	X	X					
24/05/2026 a 30/05/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	412+650	402+650		X	X	X	X	X					
24/05/2026 a 30/05/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	422+650	412+650		X	X	X	X	X					
24/05/2026 a 30/05/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos Reparos de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Periquito	190+000	150+00			X	X	X	X					
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	João Monlevade	346+000	347+000			X					X			
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	João Monlevade	348+000	349+000			X					X			
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	São Gonçalo do Rio Abaixo	357+000	358+000			X					X			
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	392+000	395+000			X								
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	398+000	403+000			X								
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Nova União	405+000	406+000			X								
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Nova União	407+000	408+000			X								
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Caeté	413+000	414+000		X									
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Caeté	420+000	421+000			X								
31/05/2026 a 06/06/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Ipatinga	250+400	251+000			X								
02/05/2026 a 18/05/2026	Operação Tapa Buraco	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X							X		
02/05/2026 a 18/05/2026	Operação Tapa Buraco	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X							X		

❖ Drenagem

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Horário		Localização / Interdição (X)										
					Inicio	Fim	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
10/05/2026 a 23/05/2026	DRENAGEM (RECONSTRUÇÃO DOS DISPOSITIVOS)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	326+000	320+000		X									
10/05/2026 a 23/05/2026	DRENAGEM (RECONSTRUÇÃO DOS DISPOSITIVOS)	BR-381	Leste/Oeste	Bela Vista de Minas	337+000	327+000		X									
10/05/2026 a 16/05/2026	DRENAGEM BSO06	BR-381	Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	380+000	380+000		X									
10/05/2026 a 30/05/2026	DRENAGEM (CONSTRUÇÃO DE BUEIRO METÁLICO ARMCO)	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	161+000	161+000		X	X	X							
24/05/2026 a 30/05/2026	Drenagem Pista (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	326+000	320+000					X						
24/05/2026 a 30/05/2026	Drenagem Pista (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Bela Vista de Minas	337+000	327+000					X						
31/05/2026 a 06/06/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	326+000	320+000					X						
31/05/2026 a 06/06/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Bela Vista de Minas	337+000	327+000					X						
31/05/2026 a 06/06/2026	Drenagem (Construção de bueiro ARMCO)	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	160+970	160+970					X						
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	383+000					X						
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais	383+000	422+000	X				X						
02/05/2026 a 18/05/2026	Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X						
02/05/2026 a 18/05/2026	Desobstrução de Bueiro/Hidrojato	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X						
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	250+000					X						
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Antônio Dias	290+000	337+000					X						

❖ Sinalização

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
02/05/2026 a 18/05/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X	X	3	
02/05/2026 a 18/05/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			
02/05/2026 a 18/05/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X	X	3	
02/05/2026 a 18/05/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			
19/05/2026 a 30/05/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X	X	3	
19/05/2026 a 30/05/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			
19/05/2026 a 30/05/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X	X	3	
19/05/2026 a 30/05/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			

❖ Roçada

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
02/05/2026 a 18/05/2026	Roçada	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			
02/05/2026 a 18/05/2026	Refilamento	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	386+000	422+000		X			X			
02/05/2026 a 18/05/2026	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			
19/05/2026 a 30/05/2026	Roçada	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			
19/05/2026 a 30/05/2026	Refilamento	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	386+000	422+000		X			X			
19/05/2026 a 30/05/2026	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			

❖ Limpeza

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	326+000		X									
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	386+000	422+000		X									
02/05/2026 a 18/05/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X							X		
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Antônio Dias	295+000	283+000		X									
02/05/2026 a 18/05/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Belo Oriente	220+000	224+000		X									
02/05/2026 a 18/05/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X				X		
19/05/2026 a 30/05/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	326+000		X									
19/05/2026 a 30/05/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	386+000	422+000		X									
19/05/2026 a 30/05/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X							X		
19/05/2026 a 30/05/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Antônio Dias	295+000	283+000		X									
19/05/2026 a 30/05/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Belo Oriente	220+000	224+000		X									
19/05/2026 a 30/05/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X				X		

❖ **Poda**

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
02/05/2026 a 18/05/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X			
02/05/2026 a 18/05/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X			
19/05/2026 a 30/05/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X	X		
19/05/2026 a 30/05/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X	X		

❖ Talude

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
10/05/2026 a 23/05/2026	TERRAPLENAGEM (KM 288 E 287)	BR-381	Leste	Antônio Dias	288 + 000	287 + 000		X						
24/05/2026 a 30/05/2026	Terraplanagem (Taludes)	BR-381	Leste	Antônio Dias	288 + 000	287 + 000		X						
31/05/2026 a 06/06/2026	Terraplanagem (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	288+000	287+000					X			

❖ OAE

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro										
					Inicial km+m	Final km+m	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
10/05/2026 a 30/05/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	João Monlevade	340+400	344+400						X	4 km		X
10/05/2026 a 16/05/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Ipatinga	245+650	247+750		X	X				2,1 km		X
17/05/2026 a 06/06/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	João Monlevade	341+000	345+000						X	4km		X
31/05/2026 a 06/06/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	324+300	328+300						X	4 km		
31/05/2026 a 06/06/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	152+000	153+000					X		1 km		

❖ PPD

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
10/05/2026 a 30/05/2026	TERRAPLANAGEM (PPD)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	387+650	387+650		X						
10/05/2026 a 23/05/2026	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO (BOTA ESPERA) PARA O PPD	BR-381	Leste	Caeté	415+000	383+000		X						
17/05/2026 a 23/05/2026	Troca de Telas Antiofuscantes Bypass viário - PP01	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	411+850	412+000		X						
24/05/2026 a 30/05/2026	Carga e transporte de material proveniente de demolição para PPD	BR-381	Leste	Santana do Paraíso	244+000	244+00		X						
31/05/2026 a 06/06/2026	Terraplanagem (PPD)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	387+650	387+650					X			

❖ Faixa de Domínio

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentid Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
24/05/2026 a 30/05/2026	Execução de Cerca	BR-381	Leste/Oeste	Antônio Dias	297+000	297+500					X			
03/05/2026 a 23/05/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	162+000	250+500								X
03/05/2026 a 23/05/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	273+800	341+500								X
03/05/2026 a 23/05/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia	BR-381	Leste/Oeste	Barão de Cocais	383+300	450+300								X
03/05/2026 a 23/05/2026	Remoção de dois postes	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	415+850	415+850	X	X	X	X	X			X
03/05/2026 a 23/05/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro.	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	269+000	342+000								X
03/05/2026 a 23/05/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro.	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	400+000	450+300								X
24/05/2026 a 30/05/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	162+000	250+500								X
24/05/2026 a 30/05/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	273+800	341+500								X
24/05/2026 a 30/05/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia	BR-381	Leste/Oeste	Barão de Cocais	383+300	450+300								X
24/05/2026 a 30/05/2026	Remoção de dois postes	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	415+850	415+850	X	X	X	X	X			X
24/05/2026 a 30/05/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro.	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	269+000	342+000								X
24/05/2026 a 30/05/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro.	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	400+000	450+300								X

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela Nova 381 em maio de 2026.

❖ Pavimento

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	KM 308
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	04/05/2026



Foto 02	Local:	KM 308
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	04/05/2026



Foto 03	Local:	KM 308
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	04/05/2026



Foto 04	Local:	KM 308
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	04/05/2026



Foto 05	Local:	KM 308
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	04/05/2026



Foto 06	Local:	KM 308
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica.	
	Data:	04/05/2026



Foto 07	Local:	KM 409
Descrição:	Demolição do revestimento de pavimento rígido.	
	Data:	04/05/2026



Foto 08	Local:	KM 409
Descrição:	Demolição do revestimento de pavimento rígido.	
	Data:	04/05/2026



Foto 09	Local:	KM 414
Descrição:	Execução de armação para pavimento rígido.	
	Data:	04/05/2026



Foto 10	Local:	KM 414
Descrição:	Execução de junta de dilatação em pavimento rígido.	
	Data:	04/05/2026



Foto 11	Local:	KM 306
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	05/05/2026



Foto 12	Local:	KM 306
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	05/05/2026



Foto 13	Local:	KM 343
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	05/05/2026



Foto 14	Local:	KM 343
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	05/05/2026



Foto 15	Local:	KM 343
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	05/05/2026



Foto 16	Local:	KM 343
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	05/05/2026



Foto 17	Local:	KM 343
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	05/05/2026



Foto 18	Local:	KM 343
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica.	
	Data:	05/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	KM 343
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica.	
	Data:	05/05/2026



Foto 20	Local:	KM 414
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento rígido.	
	Data:	05/05/2026



Foto 21	Local:	KM 343
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	06/05/2026



Foto 22	Local:	KM 343
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	06/05/2026



Foto 23	Local:	KM 321
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 24	Local:	KM 361
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 25	Local:	KM 361
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 26	Local:	KM 361
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 27	Local:	KM 361
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 28	Local:	KM 361
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	08/05/2026



Foto 29	Local:	KM 361
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	08/05/2026



Foto 30	Local:	KM 361
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica.	
	Data:	08/05/2026



Foto 31	Local:	KM 361
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica.	
	Data:	08/05/2026



Foto 32	Local:	KM 362
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 33	Local:	KM 362
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 34	Local:	KM 362
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	08/05/2026



Foto 35	Local:	KM 409
Descrição:	Execução de armação para pavimento rígido.	
	Data:	11/05/2026



Foto 36	Local:	KM 409
Descrição:	Execução de armação para pavimento rígido.	
	Data:	11/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	KM 243
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	12/05/2026



Foto 38	Local:	KM 243
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	12/05/2026



Foto 39	Local:	KM 243
Descrição:	Limpeza da superfície de pavimento.	
	Data:	12/05/2026



Foto 40	Local:	KM 406
Descrição:	Execução de armação para pavimento rígido.	
	Data:	12/05/2026



Foto 41	Local:	KM 413
Descrição:	Execução de armação para pavimento rígido.	
	Data:	12/05/2026



Foto 42	Local:	KM 413
Descrição:	Execução de armação para pavimento rígido.	
	Data:	12/05/2026



Foto 43	Local:	KM 243
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	13/05/2026



Foto 44	Local:	KM 243
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	13/05/2026



Foto 45	Local:	KM 243
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	13/05/2026



Foto 46	Local:	KM 243
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	13/05/2026



Foto 47	Local:	KM 406
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento rígido.	
	Data:	13/05/2026



Foto 48	Local:	KM 413
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento rígido.	
	Data:	13/05/2026



Foto 49	Local:	KM 413
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento rígido.	
	Data:	13/05/2026



Foto 50	Local:	KM 250
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	14/05/2026



Foto 51	Local:	KM 250
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico.	
	Data:	14/05/2026



Foto 52	Local:	KM 243
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	14/05/2026



Foto 53	Local:	KM 243
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ.	
	Data:	14/05/2026



Foto 54	Local:	KM 243
Descrição:	Ensaio de mancha de areia	
	Data:	14/05/2026

❖ **Drenagem Aimee**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 314
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	04/05/2026



Foto 02	Local:	Km 314
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	04/05/2026



Foto 03	Local:	Km 314
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	04/05/2026



Foto 04	Local:	Km 314
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	04/05/2026



Foto 05	Local:	Km 292
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	05/05/2026



Foto 06	Local:	Km 292
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	05/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 292
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
Data:	05/05/2026	



Foto 08	Local:	Km 292
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
Data:	06/05/2026	



Foto 09	Local:	Km 292
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
Data:	06/05/2026	



Foto 10	Local:	Km 153
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
Data:	08/05/2026	



Foto 11	Local:	Km 200
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
Data:	11/05/2026	



Foto 12	Local:	Km 200
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
Data:	11/05/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	Km 153
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	12/05/2026



Foto 14	Local:	Km 153
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	12/05/2026



Foto 15	Local:	Km 379
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	12/05/2026



Foto 16	Local:	Km 379
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	13/05/2026



Foto 17	Local:	Km 342
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	15/05/2026



Foto 18	Local:	Km 342
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	15/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	Km 342
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	18/05/2026



Foto 20	Local:	Km 360
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	18/05/2026



Foto 21	Local:	Km 360
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	21/05/2026



Foto 22	Local:	Km 405
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	22/05/2026



Foto 23	Local:	Km 188
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	25/05/2026



Foto 24	Local:	Km 363
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	25/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	Km 188
Descrição:	Execução de Sarjeta	
	Data:	26/05/2026



Foto 26	Local:	Km 364
Descrição:	Execução de Sarjeta	
	Data:	27/05/2026



Foto 27	Local:	Km 383
Descrição:	Execução de Sarjeta	
	Data:	28/05/2026



Foto 28	Local:	Km 383
Descrição:	Execução de sarjeta	
	Data:	28/05/2026



Foto 29	Local:	Km 279
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	29/05/2026



Foto 30	Local:	Km 402
Descrição:	Limpeza de Drenagem	
	Data:	30/05/2026

❖ **PPD**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	KM 387
Descrição:	Escavação de talude na área de PPD Km 387	
	Data:	04/05/2026



Foto 02	Local:	KM 387
Descrição:	Escavação de talude na área de PPD Km 387	
	Data:	04/05/2026



Foto 03	Local:	KM 387
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 387	
	Data:	04/05/2026



Foto 04	Local:	KM 387
Descrição:	Enrocamento em talude na área PPD Km 387	
	Data:	04/05/2026



Foto 05	Local:	KM 387
Descrição:	Enrocamento em talude na área PPD Km 387	
	Data:	08/05/2026



Foto 06	Local:	KM 387
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 387	
	Data:	08/05/2026



Foto 07	Local:	KM 387
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 387	
	Data:	08/05/2026



Foto 08	Local:	KM 387
Descrição:	Transporte de material (bota fora) Km 387	
	Data:	11/05/2026



Foto 09	Local:	KM 387
Descrição:	Escavação em área de terraplenagem Km 387	
	Data:	11/05/2026



Foto 10	Local:	KM 387
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 387	
	Data:	11/05/2026



Foto 11	Local:	KM 390
Descrição:	Execução de terraplenagem no Km 390	
	Data:	12/05/2026



Foto 12	Local:	KM 387
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 387	
	Data:	14/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	KM 387
Descrição:	Conformação de faixa de desaceleração Km 387	
	Data:	15/05/2026



Foto 20	Local:	KM 387
Descrição:	Conformação de faixa de desaceleração Km 387	
	Data:	15/05/2026



Foto 21	Local:	KM 387
Descrição:	Reaterro compactado do enrocamento Km 387	
	Data:	15/05/2026



Foto 22	Local:	KM 387
Descrição:	Reaterro e compactação de talude Km 387	
	Data:	15/05/2026



Foto 23	Local:	KM 387
Descrição:	Remoção de material expansivo no Km 387	
	Data:	15/05/2026



Foto 24	Local:	KM 387
Descrição:	Remoção de material expansivo no Km 387	
	Data:	15/05/2026



Foto 25	Local:	KM 388
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 388	
	Data:	22/05/2026



Foto 26	Local:	KM 388
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 388	
	Data:	22/05/2026



Foto 27	Local:	KM 388
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 388	
	Data:	22/05/2026



Foto 28	Local:	KM 388
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 388	
	Data:	22/05/2026



Foto 29	Local:	KM 388
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 388	
	Data:	22/05/2026



Foto 30	Local:	KM 388
Descrição:	Terraplenagem na área de PPD no Km 388	
	Data:	22/05/2026

❖ Sinalização Vertical – Lucas

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 247
Descrição:	Sinalização Provisória	
Data:	15/05/2026	



Foto 02	Local:	Km 247
Descrição:	Sinalização Provisória	
Data:	15/05/2026	



Foto 03	Local:	Km 247
Descrição:	Sinalização Provisória	
Data:	15/05/2026	



Foto 04	Local:	Km 345
Descrição:	Sinalização Provisória	
Data:	27/05/2026	



Foto 05	Local:	Km 342
Descrição:	Sinalização Provisória	
Data:	27/05/2026	



Foto 06	Local:	Km 346
Descrição:	Sinalização Provisória	
Data:	27/05/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 341
Descrição:	Sinalização Provisória	
	Data:	27/05/2026



Foto 08	Local:	Km 339
Descrição:	Sinalização Provisória	
	Data:	27/05/2026



Foto 09	Local:	Km 346
Descrição:	Sinalização Provisória	
	Data:	27/05/2026



Foto 10	Local:	Km 344
Descrição:	Sinalização Provisória	
	Data:	27/05/2026



Foto 11	Local:	Km 345
Descrição:	Sinalização Provisória	
	Data:	27/05/2026



Foto 12	Local:	Km 344
Descrição:	Sinalização Provisória	
	Data:	27/05/2026

❖ **Sinalização Horizontal – Lucas**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 313
Descrição:	Pintura de Vias	
Data:	04/05/2026	



Foto 02	Local:	Km 313
Descrição:	Pintura de Vias	
Data:	04/05/2026	



Foto 03	Local:	Km 389
Descrição:	Pintura de Vias e Instalação de Tachas	
Data:	06/05/2026	



Foto 04	Local:	Km 389
Descrição:	Pintura de Vias	
Data:	06/05/2026	



Foto 05	Local:	Km 389
Descrição:	Pintura de Vias	
Data:	06/05/2026	



Foto 06	Local:	Km 389
Descrição:	Pintura de Vias	
Data:	06/05/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 389
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	06/05/2026



Foto 08	Local:	Km 361
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	08/05/2026



Foto 09	Local:	Km 362
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	08/05/2026



Foto 10	Local:	Km 297
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	11/05/2026



Foto 11	Local:	Km 243
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	13/05/2026



Foto 12	Local:	Km 243
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	13/05/2026

❖ **Limpeza, Roçada e Poda**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 02	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 03	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 04	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 05	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 06	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 08	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 09	Local:	Km 234
Descrição:	Roçada	
	Data:	01/05/2026



Foto 10	Local:	Km 231
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/05/2026



Foto 11	Local:	Km 231
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/05/2026



Foto 12	Local:	Km 231
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	Km 231
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/05/2026



Foto 14	Local:	Km 231
Descrição:	Roçada	
	Data:	02/05/2026



Foto 15	Local:	Km 231
Descrição:	Roçada	
	Data:	05/02/2026



Foto 16	Local:	Km 200
Descrição:	Roçada	
	Data:	06/05/2026



Foto 17	Local:	Km 200
Descrição:	Roçada	
	Data:	06/05/2026



Foto 18	Local:	Km 200
Descrição:	Roçada	
	Data:	06/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	22/05/2026



Foto 20	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	22/05/2026



Foto 21	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026



Foto 22	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026



Foto 23	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026



Foto 24	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026



Foto 26	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026



Foto 27	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026



Foto 28	Local:	Km 152
Descrição:	Roçada	
	Data:	21/05/2026



Foto 29	Local:	Km 195
Descrição:	Roçada	
	Data:	16/05/2026



Foto 30	Local:	Km 195
Descrição:	Roçada	
	Data:	16/05/2026

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 57 (cinquenta e sete) folhas devidamente identificadas e numeradas.