RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA: NOVA 381

RODOVIA: BR-381/MG.

TRECHO: 450+400 EM BELO HORIZONTE, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-262/MG (ACESSO A SABARÁ), ATÉ O KM 146+900, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-116/MG, EM GOVERNADOR VALADARES

EXTENSÃO: 303,500 KM

REFERÊNCIA: JUNHO/2026

JUNHO DE 2026

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1

MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO 3
2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO 4
3. PRINCIPAIS OBRAS 7
4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 8
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS 16
6. TERMO DE ENCERRAMENTO 55

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO

- ✓ **Concessionária:** Nova 381
- ✓ **Edital de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Contrato de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Rodovia:** BR-381
- ✓ **Trecho:** Início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com BR-262/MG (p/Sabará) Até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG)
- ✓ **Extensão:** 303,500 Km
- ✓ **Assinatura do Contrato:** 23/01/2025
- ✓ **Início da Concessão:** 06/02/2025
- ✓ **Tempo de Assunção:** 30 anos

2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO

A Nova 381 é responsável pela operação de 303,5 quilômetros da BR-381, que se estende do km 450+400, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG (acesso a Sabará), até o km 146+900, no entroncamento com a BR-116/MG, em Governador Valadares.

Conforme estabelecido no contrato de concessão, as obras de duplicação e melhorias no trecho inicial da rodovia (km 450+400) até o km 421+900, em Caeté, continuarão sob a responsabilidade do DNIT. Esse segmento de aproximadamente 28,5 quilômetros será incorporado à gestão da Nova 381 a partir do oitavo ano de concessão, quando a concessionária assumirá também a recuperação e manutenção desse trecho.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) estabelece todas as condições para a execução do contrato de concessão, definindo os serviços e obras a serem realizados pela Concessionária ao longo do período contratual. O documento também fixa as diretrizes técnicas, normas aplicáveis, parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser rigorosamente observados em todas as etapas de implantação e operação da rodovia.

O Contrato de Concessão foi assinado em janeiro de 2025, com o início da operação em 06 de agosto de 2025 e a cobrança do pedágio entre os trechos denominados P1-P2 do Km 421+900 ao Km 345+270 no dia 27 de setembro de 2025. Entre as obrigações iniciais da Concessionária, destaca-se a fase de Trabalhos Iniciais, que compreende o conjunto de obras e intervenções destinadas a restabelecer e garantir as condições mínimas de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários no trecho concedido.

O trecho sob concessão está integralmente localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme representado na Figura 1.



Figura 1: Localização do trecho concedido em MG.

A Concessão conta 7 bases operacionais e 5 pedágios eletrônicos (free flow) ao longo do trecho concedido. Na figura 2 ilustra todas unidades operacionais, frota e localização.



Figura 2: Localização das unidades e frota operacionais

3. PRINCIPAIS OBRAS

Os Trabalhos Iniciais correspondem ao conjunto de serviços executados pela concessionária logo após o início da concessão, com o objetivo de garantir condições adequadas de trafegabilidade, conforto e segurança aos usuários da rodovia, conforme os parâmetros de desempenho definidos no PER.

Essas atividades abrangem o cadastro e caracterização do trecho concedido, contemplando disciplinas como pavimento, sinalização, drenagem, obras de arte correntes e especiais, terraplenos, contenções, canteiros centrais, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais e sistemas elétricos.

Nos serviços de pavimento, prevê, fresagem, recomposição e reparos localizados, buscando restabelecer os níveis mínimos de serventia ao usuário.

Na sinalização e elementos de proteção e segurança viária, realizam-se a substituição e revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea, além da recuperação de defensas metálicas, barreiras new Jersey, tela antiofuscante e tela antisuicídio.

Os sistemas de drenagem e obras de arte correntes passam por limpeza e recuperação para assegurar o escoamento adequado e a integridade do corpo estradal, bem como manter a segurança estrutural.

Os canteiros centrais e faixas de domínio recebem serviços de conservação e manutenção, priorizados conforme as condições identificadas em campo.

Por fim, nas edificações e instalações operacionais, foram implantadas 7 Bases de Serviço Operacional (BSOs), execução de terraplenagem, fundação, superestrutura, cobertura, pintura, identidade visual e implantação de medidas necessárias para o suporte das atividades operacionais.

De forma geral, os Trabalhos Iniciais têm caráter emergencial e preparatório, garantindo que a rodovia atinja padrões mínimos de desempenho e segurança até a execução das intervenções definitivas previstas no contrato de concessão.

4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

No mês de junho/2026, as principais obras e serviços executados ao longo da BR-381/MG abrangeram recuperação e manutenção de pavimento, obras de drenagem, sinalização viária, roçada e capina, limpeza de pista e faixa de domínio, poda e supressão vegetal, contenção e estabilização de taludes, obras de arte especiais (OAE) e ponto de parada e descanso (PPD), além de serviços de terceiros na faixa de domínio, totalizando 84 atividades registradas no período.

❖ Pavimento

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)											
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	São Gonçalo do Rio Abaixo	357+000	358+000		X				X					
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	362+000	363+000		X				X					
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	São Gonçalo do Rio Abaixo	362+000	363+000		X				X					
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	392+000	395+000			X								
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	398+000	403+000			X								
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Nova União	405+000	406+000			X								
07/06/2026 a 21/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Nova União	407+000	408+000			X								
07/06/2026 a 21/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Caeté	413+000	414+000		X	X								
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Caeté	420+000	421+000			X								
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	267+000	268+000		X				X					
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Oeste	Jaguaraçu	277+000	275+000		X				X					
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste	Jaguaraçu	279+000	279+000		X				X					
07/06/2026 a 13/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Oeste	Jaguaraçu	280+000	278+000		X				X					
21/06/2026 A 27/06/2028	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	377+000	378+000		X				X					
21/06/2026 A 27/06/2029	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste	Barão de Cocais	385+000	406+000			X								
21/06/2026 A 27/06/2031	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	396+000	399+000			X								
21/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	401+000	406+000			X								
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Oeste	Belo Oriente	220+000	221+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste	Santana do Paraíso	234+000	235+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste	Timóteo	259+000	257+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Oeste	Timóteo	259+000	258+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste	Antônio Dias	267+000	266+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	Antônio Dias	286+000	287+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	Antônio Dias	298+000	299+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Oeste	Nova Era	318+000	319+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Oeste	Nova Era	319+000	320+000		X				X					
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Flexível (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	375+000	385+000		X				X					
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	390+000	400+000			X								
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	400+000	410+000				X							
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Nova União	405+000	415+000				X							
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Caeté	415+000	425+000				X							
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Santana do Paraíso	230+000	240+000		X				X					
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Flexível (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Coronel Fabriciano	255+000	265+000		X				X					
01/06/2026 a 30/06/2026	Operação Tapa Buraco	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X							X		
01/06/2026 a 30/06/2026	Operação Tapa Buraco	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X							X		

nova 381

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
21/06/2026 A 27/06/2028	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	377+000	378+000		X				X					
21/06/2026 A 27/06/2029	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste	Barão de Cocais	385+000	406+000			X								
21/06/2026 A 27/06/2031	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	396+000	399+000			X								
21/06/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Bom Jesus do Amparo	401+000	406+000			X								
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Oeste	Belo Oriente	220+000	221+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste	Santana do Paraíso	234+000	235+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste	Timóteo	259+000	257+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Oeste	Timóteo	259+000	258+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste	Antônio Dias	267+000	266+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	Antônio Dias	286+000	287+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste	Antônio Dias	298+000	299+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Oeste	Nova Era	318+000	319+000		X				X					
21/06/2026 a 27/06/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Oeste	Nova Era	319+000	320+000		X				X					
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Flexivel (Pequenos reparos de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	375+000	385+000		X				X					
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	390+000	400+000			X								
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	400+000	410+000				X							
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Nova União	405+000	415+000				X							
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Oeste	Caeté	415+000	425+000				X							
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Santana do Paraíso	230+000	240+000		X				X					
28/06/2026 a 04/07/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	Coronel Fabriciano	255+000	265+000		X				X					

- **Drenagem**

nova 381

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Horário		Localização / Interdição (X)										
					Início	Fim	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
07/06/2026 a 21/06/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	323+000	327+000					X						
07/06/2026 a 21/06/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	326+000	320+000					X						
07/06/2026 a 04/07/2026	Drenagem (Construção de bueiro ARMCO)	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	160+970	160+970					X						
28/06/2026 a 04/07/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	330+000	340+000					X						
28/06/2026 a 04/07/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	320+000	330+000					X						

❖ Sinalização

nova 381

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
01/06/2026 a 30/06/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X	X		X	X	3	
01/06/2026 a 30/06/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			
01/06/2026 a 30/06/2026	Lavagem de Placas	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X			X
01/06/2026 a 30/06/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X	X	3	
01/06/2026 a 30/06/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			
01/06/2026 a 30/06/2026	Lavagem de Placas	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X			X

❖ Roçada

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
01/06/2026 a 30/06/2026	Roçada	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			
01/06/2026 a 30/06/2026	Refilamento	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	386+000	422+000		X			X			
01/06/2026 a 30/06/2026	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			

❖ Limpeza

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
01/06/2026 a 30/06/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	326+000		X									
01/06/2026 a 30/06/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	386+000	422+000		X									
01/06/2026 a 30/06/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X				X		
01/06/2026 a 30/06/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Antônio Dias	295+000	283+000		X									
01/06/2026 a 30/06/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Belo Oriente	220+000	224+000		X									
01/06/2026 a 30/06/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X				X		

❖ Poda

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
01/06/2026 a 30/06/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X	X		
01/06/2026 a 30/06/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X	X		

❖ Talude

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
07/06/2026 a 13/06/2026	Terraplanagem (Talude)	BR-381	Leste	Santana do Paraíso/Ipatinga	244+500	244+500					X			
07/06/2026 a 13/06/2026	Terraplanagem (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	288+000	287+000			X		X			
07/06/2026 a 04/07/2026	Terraplanagem (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	296+450	296+450		X						
07/06/2026 a 13/06/2026	Terraplanagem (Talude)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	304+750	304+751		X						
21/06/2026 a 27/06/2026	Serviço de Contenção de Taludes	BR-381	Leste	Santana do Paraíso/Ipatinga	244+500	244+500					X			
21/06/2026 a 04/07/2026	Serviço de Contenção de Taludes	BR-381	Leste	Antônio Dias	288+000	287+000		X	X		X	X		
21/06/2026 a 27/06/2026	Serviço de Contenção de Taludes	BR-381	Oeste	Antônio Dias	304+700	304+700		X			X			
28/06/2026 a 04/07/2026	Serviço de Contenção de Taludes / Terraplanagem	BR-381	Leste	Santana do Paraíso/Ipatinga	244+500	244+500					X			
28/06/2026 a 04/07/2026	Serviço de Contenção de Taludes	BR-381	Oeste	Antônio Dias	304+000	304+700		X	X		X	X		

❖ OAE

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro										
					Inicial km+m	Final km+m	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
07/06/2026 a 27/06/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	João Monlevade	341+000	345+000						X	4 km		
07/06/2026 a 04/07/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	152+000	153+000					X		1 km		
28/06/2026 a 04/07/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	324+300	328+300						X	4 km		
28/06/2026 a 04/07/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	280+350	284+350						X	4 km		

❖ PPD

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
07/06/2026 a 04/07/2026	Terraplanagem (PPD)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	387+650	387+650					X			

❖ Faixa de Domínio

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
31/05/2026 a 27/06/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia, Manutenções Emergenciais (podendo se estender para horário noturno, inclusive em finais de semana ou feriados) e/ou Programadas visando garantir a Continuidade Operacional da Rede Óptica denominada Tronco Belo Horizonte - Governador Valadares. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	162+000	250+500								X			
31/05/2026 a 27/06/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia, Manutenções Emergenciais (podendo se estender para horário noturno, inclusive em finais de semana ou feriados) e/ou Programadas visando garantir a Continuidade Operacional da Rede Óptica denominada Tronco Belo Horizonte - Governador Valadares. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	273+800	341+500								X			
31/05/2026 a 04/07/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia, Manutenções Emergenciais (podendo se estender para horário noturno, inclusive em finais de semana ou feriados) e/ou Programadas visando garantir a Continuidade Operacional da Rede Óptica denominada Tronco Belo Horizonte - Governador Valadares. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Barão de Cocais	383+300	450+300								X			
31/05/2026 a 27/06/2026	Aprumo de poste de travessia da rodovia	BR-381	Leste/Oeste	Nova União	410+070	410+070				X	X			X			
31/05/2026 a 04/07/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro. OBS.: A maioria dos postes estão fora do limite da Faixa de Domínio. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	269+000	342+000								X			
31/05/2026 a 04/07/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro. OBS.: A maioria dos postes estão fora do limite da Faixa de Domínio. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	400+000	450+300								X			
31/05/2026 a 06/06/2026	Remoção de dois postes, sendo um em cada lado da rodovia e cabos de travessia desativada. OBS.: Haverá necessidade fechamento de ambas as pistas para a remoção dos cabos desativados. Atividade de remoção dos cabos de curta duração.	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	415+850	415+850	X	X	X	X	X			X			

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela Nova 381 em junho de 2026.

❖ Pavimento

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	KM 280
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	08/06/2026



Foto 02	Local:	KM 280
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	08/06/2026



Foto 03	Local:	KM 280
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	08/06/2026



Foto 04	Local:	KM 280
Descrição:	Fresagem de pavimento	
	Data:	08/06/2026



Foto 05	Local:	KM 280
Descrição:	Fresagem de pavimento	
	Data:	08/06/2026



Foto 06	Local:	KM 280
Descrição:	Fresagem de pavimento	
	Data:	08/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico




Foto 07	Local:	KM 280
Descrição:	Fresagem de pavimento	
	Data:	08/06/2026



Foto 08	Local:	KM 280
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	08/06/2026



Foto 09	Local:	KM 280
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	08/06/2026



Foto 10	Local:	KM 280
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	08/06/2026



Foto 11	Local:	KM 280
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	08/06/2026



Foto 12	Local:	KM 391
Descrição:	Pavimento Rigido	
	Data:	08/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	KM 391
Descrição:	Execução de perfuração e limpeza	
	Data:	08/06/2026



Foto 14	Local:	KM 280
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	09/06/2026



Foto 15	Local:	KM 280
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	09/06/2026



Foto 16	Local:	KM 280
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	09/06/2026



Foto 17	Local:	KM 280
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	09/06/2026



Foto 18	Local:	KM 280
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	09/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	KM 280
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
	Data:	09/06/2026



Foto 20	Local:	KM 362
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	09/06/2026



Foto 21	Local:	KM 362
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	09/06/2026



Foto 22	Local:	KM 389
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento rígido	
	Data:	09/06/2026



Foto 23	Local:	KM 389
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento rígido	
	Data:	09/06/2026



Foto 24	Local:	KM 389
Descrição:	Controle tecnológico	
	Data:	09/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	KM 389
Descrição:	Controle tecnológico	
	Data:	09/06/2026



Foto 26	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	10/06/2026



Foto 27	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	10/06/2026



Foto 28	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	10/06/2026



Foto 29	Local:	KM 279
Descrição:	Limpeza da superfície fresada.	
	Data:	10/06/2026



Foto 30	Local:	KM 279
Descrição:	Limpeza da superfície fresada.	
	Data:	10/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	KM 279
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
Data:	10/06/2026	



Foto 32	Local:	KM 279
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
Data:	10/06/2026	



Foto 33	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
Data:	12/06/2026	



Foto 34	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
Data:	12/06/2026	



Foto 35	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
Data:	12/06/2026	



Foto 36	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
Data:	12/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	KM 279
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	12/06/2026



Foto 38	Local:	KM 279
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
	Data:	12/06/2026



Foto 39	Local:	KM 279
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
	Data:	12/06/2026



Foto 40	Local:	KM 279
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
	Data:	12/06/2026



Foto 41	Local:	KM 279
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
	Data:	12/06/2026



Foto 42	Local:	KM 279
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	12/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 43	Local:	KM 279
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
	Data:	12/06/2026



Foto 44	Local:	KM 386
Descrição:	Execução de perfuração e limpeza	
	Data:	12/06/2026



Foto 45	Local:	KM 400
Descrição:	Execução de corte e tratamento de juntas	
	Data:	12/06/2026



Foto 46	Local:	KM 403
Descrição:	Execução de corte e tratamento de juntas	
	Data:	15/06/2026



Foto 47	Local:	KM 276
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	16/06/2026



Foto 48	Local:	KM 277
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ	
	Data:	16/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 49	Local:	KM 277
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ	
Data:	16/06/2026	



Foto 50	Local:	KM 277
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico em CBUQ	
Data:	16/06/2026	



Foto 51	Local:	KM 277
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
Data:	16/06/2026	



Foto 52	Local:	KM 277
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
Data:	16/06/2026	



Foto 53	Local:	KM 277
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
Data:	16/06/2026	



Foto 54	Local:	KM 277
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
Data:	16/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 55	Local:	KM 277
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
	Data:	16/06/2026



Foto 56	Local:	KM 346
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	16/06/2026



Foto 57	Local:	KM 346
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
	Data:	16/06/2026



Foto 58	Local:	KM 347
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	16/06/2026



Foto 59	Local:	KM 386
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento	
	Data:	16/06/2026



Foto 60	Local:	KM 386
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento	
	Data:	16/06/2026

ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

nova 381

Relatório Fotográfico



Foto 61	Local:	KM 386
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento	
Data:	16/06/2026	



Foto 62	Local:	KM 386
Descrição:	Execução de concretagem de pavimento	
Data:	16/06/2026	



Foto 63	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 64	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 65	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 66	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 67	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 68	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 69	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 70	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 71	Local:	KM 276
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	



Foto 72	Local:	KM 276
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
Data:	19/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 73	Local:	KM 276
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
	Data:	19/06/2026



Foto 74	Local:	KM 276
Descrição:	Fresagem do revestimento asfáltico	
	Data:	19/06/2026



Foto 75	Local:	KM 276
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	19/06/2026



Foto 76	Local:	KM 276
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	19/06/2026



Foto 77	Local:	KM 276
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
	Data:	19/06/2026



Foto 78	Local:	KM 276
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
	Data:	19/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 79	Local:	KM 276
Descrição:	Aplicação de pintura de ligação	
Data:	19/06/2026	



Foto 80	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	22/06/2026	



Foto 81	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	22/06/2026	



Foto 82	Local:	KM 276
Descrição:	Limpeza da superfície fresada	
Data:	22/06/2026	



Foto 83	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	22/06/2026	



Foto 84	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
Data:	22/06/2026	

ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

nova 381

Relatório Fotográfico



Foto 85	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
	Data:	22/06/2026



Foto 86	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
	Data:	22/06/2026



Foto 87	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
	Data:	22/06/2026



Foto 88	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
	Data:	22/06/2026



Foto 89	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
	Data:	22/06/2026



Foto 90	Local:	KM 276
Descrição:	Execução de revestimento asfáltico	
	Data:	22/06/2026

❖ **Drenagem**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	KM 350
Descrição:	Desobstrução de Drenagem	
	Data:	08/06/2026



Foto 02	Local:	KM 350
Descrição:	Desobstrução de Drenagem	
	Data:	08/06/2026



Foto 03	Local:	KM 350
Descrição:	Desobstrução de Drenagem	
	Data:	08/06/2026



Foto 04	Local:	KM 350
Descrição:	Desobstrução de Drenagem	
	Data:	08/06/2026



Foto 05	Local:	KM 161
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	09/06/2026



Foto 06	Local:	KM 161
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	09/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	KM 161
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	09/06/2026



Foto 08	Local:	KM 322
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	11/06/2026



Foto 09	Local:	KM 322
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	11/06/2026



Foto 10	Local:	KM 324
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	11/06/2026



Foto 11	Local:	KM 324
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	11/06/2026



Foto 12	Local:	KM 330
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	11/06/2026

ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

nova 381

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	KM 330
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	11/06/2026



Foto 14	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	15/06/2026



Foto 15	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	15/06/2026



Foto 16	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	15/06/2026



Foto 17	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	15/06/2026



Foto 18	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	16/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	16/06/2026



Foto 20	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	16/06/2026



Foto 21	Local:	KM 324
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 22	Local:	KM 324
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 23	Local:	KM 324
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 24	Local:	KM 324
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	KM 330
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 26	Local:	KM 330
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 27	Local:	KM 330
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 28	Local:	KM 330
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 29	Local:	KM 330
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	16/06/2026



Foto 30	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	19/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	19/06/2026	



Foto 32	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	19/06/2026	



Foto 33	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	19/06/2026	



Foto 34	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	19/06/2026	



Foto 35	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	19/06/2026	



Foto 36	Local:	KM 158
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	22/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	KM 158
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	22/06/2026



Foto 38	Local:	KM 158
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	22/06/2026



Foto 39	Local:	KM 158
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	22/06/2026



Foto 40	Local:	KM 158
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	23/06/2026



Foto 41	Local:	KM 158
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	23/06/2026



Foto 42	Local:	KM 158
Descrição:	Tunnel Linner	
	Data:	25/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 43	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	25/06/2026	



Foto 44	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	25/06/2026	




Foto 45	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	25/06/2026	




Foto 46	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	25/06/2026	



Foto 47	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	25/06/2026	




Foto 48	Local:	KM 160
Descrição:	Tunnel Linner	
Data:	25/06/2026	

❖ **Sinalização Vertical e Horizontal**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	KM 277
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	08/06/2026



Foto 02	Local:	KM 278
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	08/06/2026



Foto 03	Local:	KM 279
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	08/06/2026



Foto 04	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	11/06/2026



Foto 05	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	11/06/2026



Foto 06	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	11/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	11/06/2026



Foto 08	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	11/06/2026



Foto 09	Local:	KM 279
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	12/06/2026



Foto 10	Local:	KM 279
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	12/06/2026



Foto 11	Local:	KM 279
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	12/06/2026



Foto 12	Local:	KM 278
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	15/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	KM 278
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	15/06/2026



Foto 14	Local:	KM 343
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	15/06/2026



Foto 15	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026



Foto 16	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026



Foto 17	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026



Foto 18	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026



Foto 20	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026



Foto 21	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026



Foto 22	Local:	KM 295
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	16/06/2026



Foto 23	Local:	KM 276
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	22/06/2026



Foto 24	Local:	KM 276
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	22/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	KM 276
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	22/06/2026



Foto 26	Local:	KM 276
Descrição:	Implantação d Sinalização de Obras	
	Data:	22/06/2026



Foto 27	Local:	KM 276
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	23/06/2026



Foto 28	Local:	KM 276
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	23/06/2026



Foto 29	Local:	KM 276
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	23/06/2026



Foto 30	Local:	KM 269
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	25/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	KM 269
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	25/06/2026



Foto 32	Local:	KM 269
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	25/06/2026



Foto 33	Local:	KM 269
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	25/06/2026



Foto 34	Local:	KM 269
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	25/06/2026



Foto 35	Local:	KM 269
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	25/06/2026



Foto 36	Local:	KM 269
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	25/06/2026

ANTT
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

nova 381

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	KM 254
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/06/2026



Foto 38	Local:	KM 254
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/06/2026



Foto 39	Local:	KM 257
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	29/06/2026



Foto 40	Local:	KM 257
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	29/06/2026



Foto 41	Local:	KM 257
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	29/06/2026



Foto 42	Local:	KM 257
Descrição:	Sinalização Horizontal	
	Data:	29/06/2026

❖ **Limpeza, Roçada e Poda**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	01/06/2026



Foto 02	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	01/06/2026



Foto 03	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	01/06/2026



Foto 04	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	01/06/2026



Foto 05	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	01/06/2026



Foto 06	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	01/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	



Foto 08	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	



Foto 09	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	



Foto 10	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	



Foto 11	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	



Foto 12	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	



Foto 14	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	02/06/2026	



Foto 15	Local:	KM 397
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	03/06/2026	



Foto 16	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	03/06/2026	



Foto 17	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	03/06/2026	



Foto 18	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	03/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	03/06/2026



Foto 20	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	03/06/2026



Foto 21	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	03/06/2026



Foto 22	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	03/06/2026



Foto 23	Local:	KM 419
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	03/06/2026



Foto 24	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	05/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	05/06/2026



Foto 26	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	05/06/2026



Foto 27	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	05/06/2026



Foto 28	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	05/06/2026



Foto 29	Local:	KM 415
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	05/06/2026



Foto 30	Local:	KM 397
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	08/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	KM 397
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	08/06/2026



Foto 32	Local:	KM 397
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	08/06/2026



Foto 33	Local:	KM 397
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	08/06/2026



Foto 34	Local:	KM 397
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	08/06/2026



Foto 35	Local:	KM 397
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	08/06/2026



Foto 36	Local:	KM 181
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	15/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	KM 181
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	15/06/2026



Foto 38	Local:	KM 181
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	15/06/2026



Foto 39	Local:	KM 181
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	15/06/2026



Foto 40	Local:	KM 181
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	15/06/2026



Foto 41	Local:	KM 181
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	15/06/2026



Foto 42	Local:	KM 383
Descrição:	Execução Roçada	
	Data:	25/06/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 43	Local:	KM 383
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	25/06/2026	



Foto 44	Local:	KM 383
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	25/06/2026	



Foto 45	Local:	KM 383
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	25/06/2026	



Foto 46	Local:	KM 383
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	25/06/2026	



Foto 47	Local:	KM 383
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	25/06/2026	



Foto 48	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	29/06/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 49	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	29/06/2026	



Foto 50	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	29/06/2026	



Foto 51	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	29/06/2026	



Foto 52	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	29/06/2026	



Foto 53	Local:	KM 408
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	29/06/2026	



Foto 54	Local:	Km 388
Descrição:	Execução Roçada	
Data:	08/06/2026	

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 55 (cinquenta e cinco) folhas devidamente identificadas e numeradas.